



Premiado con medallas de oro en las Exposiciones de Madrid 1907, Zaragoza 1908, Condecoración de los Sitios y diploma de Honor en la misma.

Talleres de Vidriero, Plomero Y FONTANERO

José Granda

INVENTOR DE LA SOLDADURA DEL ALUMINIO

Colocación de Inodoros y aparatos de saneamiento. Instalación de tuberías para gas y agua.

Cubiertas de zinc, plomo y pizarra. Trabajos en aluminio.

Zurbano, 20 y Argensola, 22

Sr. D. *Santiago Pascos* Zurbano 20 Debe:

Mes.	Día.	Madrid 4 de Diciembre de 1914.	Pesetas.	Cts.
	11	Una chapa de zinc de 0,10 x 60	4	00
	27	Portería hacer una soldadura en la tubería del agua de la cocina	2	00
	11	Tubería general de la Calle hacer una cala por los Operarios del canal de Isabel 2ª por local 1/2 de tubo de plomo aporreado, según la adjunta factura	19	02
	11	Revisión del Ayuntamiento para la obra y gastos de solicitud y pólizas	22	75
Diciembre	3	Cont ^{te} para ir a arreglar el depósito de un retrete poniendo gomas, diáfragma y bola nueva mayor al flotador	5	00
	11	Retrete de la cocina poner gomas y diáfragma en el flotador del ib.	2	00
	18	Cont ^{te} para ir a poner enyesado y tubería a gusto de la fuente de la cocina	1	75
		Pesetas	56	72
		<i>J. Granda</i>		
		Harto pagar cubir la cala		

TALLERES DE VIDRIERO, PLOMERO Y FONTANERO



Premiado con medallas de oro en las Exposiciones de Madrid 1907, Zaragoza 1908, Condecoración de los Sitios y diploma de Honor en la misma.

JOSÉ GRANDA

INVENTOR DE LA SOLDADURA DEL ALUMINIO

COLOCACIÓN DE INODOROS Y APARATOS DE SANEAMIENTO. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA GAS Y AGUA.

CUBIERTAS DE ZING, PLOMO Y PIZARRA. TRABAJOS EN ALUMINIO.

Zurbano, 20, y Argensola, 22.

Sr. D. Santiago Peláez Ayuntamiento de Sevilla

Mes.	Día.	Madrid, 24 de Marzo de 1919	Pesetas.	Cts.
Enero	20	Conto y obra para poner y retopar a un grupo de fuentos	2	11
"	27	Trabaja en cisterna nuevo y otros en su pte	2	"
Febrero	2	Para poner y retopar a grupo de la portada	2	"
Marzo	7	Conto y obra para un depósito nuevo en el retete aprobando el sistema en tener provisiones de agua boca y cha paguen especial y tomar la compañía	21	50
"	"	para a los 8 depósitos de los inf. calor cisterna 1 ^{ta} planta y 1 ^{ta} 2 ^{ta} zonas bolet y electrogas especiales y tomar la compañía a 6 ptes mas	20	"
"	"	para poner y reparar a los inf. de calor 2 ^{da} cisterna 4 ^{ta} planta y patio	7	50
"	"	1 ^{ta} cisterna para poner y retopar a grupo de la fuente y hacer soldadura en despiece de la pila	4	11
"	10	Trabajo de tubería del patio y soldadura	2	11
Pesetas			82	11

Granda