

TALLER DE HOJALATERIA

DE

Instalaciones de
cañerías de gas y agua.
Construcción de toda
clase de cubiertas de
zinc, plomo y pizarra.
Recomposición de toda
clase de grifos y retretes
Saneamiento
de edificios.

Juan Cortés Muriel

VIDRIERO Y FONTANERO

TELÉFONO 1450 M.

PASEO DE LAS DELICIAS, 2.-MADRID

Sr. D. Santiago Palacios Acero 6 DEBE:

MES	DIA	Madrid 10 de Julio de 1925	Precio	Pesetas	Cts.
		2º C. Ino- Poner goma al flotador, reparar el cubolo y soldar la bola		4	..
		Lechuga- Poner goma al flotador del depósito retrete y reparar el cubolo		3	..
		Porte- Poner cueros y cuto pesos al grifo y re- machar la muleta		2	..
		Panadur- Poner goma al flotador, reparar el cubolo y soldar la bola		9	50
		Hacer 1 ligadura en el tubo descarga de cu- chufe a la taza		2	..
		Lechuga- Poner cueros y cuto pesos al grifo punto cocina		2	..
		1º Hacer 1 ligadura en el tubo descarga del retrete		2	..
		2º Hacer 2 soldaduras en el desagüe de plomo		5	..
		Recibi Juan Cortés	Total	29	50
		Conforme. Mercedes Palacios			